CONSEILS POUR LA PRISE DE MESURES

POSE EN TABLEAU



Mesurer la largeur en trois points (L1, L2 et L3) et la hauteur en deux points (H1 et H2) et prendre en compte la plus petite dimension dans les deux cas (L, H).

Au moment de remplir le bon de commande, il est conseillé de déduire 1cm sur la largeur et hauteur.

Note : pour installer correctement le store, la profondeur de l'encadrement devra être au minimum de 3cm.

POSE EN FAÇADE OU PLAFOND



Mesurer la largeur et la hauteur en un seul point.

Nous vous recommendons de prendre en compte la hauteur de repli du store (voir tableau de replis, page 180) afin d'assurer une ouverture de la fenêtre sans encombre.

POSE EN ANGLE RENTRANT





POSE EN ANGLE SORTANT





Note : ces informations sont à titre indicatif et à appliquer en fonction des critères du poseur.